


प्रमाणपत्र

प्रमाणित करण्यांत येते की बालभारती पब्लीक स्कुल, प्लॉट नं.०५, सेक्टर -४ खारघर, नवी मुंबई. या शाळेच्या इमारतीची दिनांक २५/०३/२०२१ रोजी प्रत्यक्ष पहाणी केली असता सदर इमारतीचे बाहेरील गिलावा सर्व साधारणतः सुस्थितीत आढळला. तसेच इमारतीचे आतील पहाणीत कोणतेही मोठे स्ट्रक्चरल डिस्ट्रेस दिसून आले नाही. इमारतीचे स्तंभ, तुळया, लादया इत्यादीमध्ये कोणतेही रस्ट सॅग अथवा सेटेलमेंट आढळून आले नाहीत. सर्वसाधारणपणे सदर इमारत सुस्थितीत आढळून आली.



सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१  
सा.बां. उपविभाग क्र.१,  
पनवेल.

कार्यकारी अभियंता  
सार्वजनिक बांधकाम विभाग  
पनवेल.

जा.क्र. सा.बां.वि/पनवेल/रेशा १२८३  
कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय,  
सा.बां.विभाग, कार्यालय,  
दिनांक. ०८.०४.२०२१

Secretary / Chairman

*Bumar*  
PRINCIPAL  
BAL BHARATI PUBLIC SCHOOL  
KHARGHAR, NAVI MUMBAI